Masaüstünün sol alt köşesinde bulunan büyüteçe tıklayın ve "ağ bağlantılarını" yazın. Çıkan sonuçlarda "**Ağ bağlantılarını görüntüle**" ye tıklayın.



Windows 10 için;

Windows 7 için;

3

Şekil 1

Intel(R) Eth	P	Devre Dışı Bırak Durum
		Tanıla
	•	Bağlantıları Köprüle
		Kısayol Oluştur
	•	Sil
	P	Yeniden Adlandır
		Özellikler

Ağ simgesine sağ tıklayıp özelliklere tıklayın. Ağın adı Ethernet ya da Yerel Ağ Bağlantısı olabilir.



Yapılandır butonuna tıklayın.

Şekil 4

Genel	Gelismis	Sünicü	Avnotilar	Olavla	Güc Yönetimi	
	Congring	Garada	, growing	Cidyid	-	
	Intel(R)) Ethernet	Connection	n (2) 1219)-LM	
	1000	54 - X24	aa aaaa	x2;	arat as	1
Gi	üç kazancı Uşuşat bilgi	sağlamak	için, bilgisa İstan	ayar bu a	ygiti kapatsın.	
	Yalnızca si	sayarî Daş hidi bir nak	cetin hilaisa	van uvar	dimasina izin ver	
1	I diriized Si	ring of par	court bligise	iyan uyar	withdallid thit ver.	

Güç Yönetimi sekmesine tıklayın. Soldaki ekran görüntüsündeki gibi olacak şekilde düzenleyin. Eğer Güç Yönetimi sekmesi yoksa bir sonraki adıma geçin.





Power Management sekmesine tıklayın. Wake on Lan bölümünde yer alan bütün seçenekleri seçilmemiş olacak şekilde değiştirin. Toplamda dört adet olması gerekmektedir. Seçeneklerin yanında bulunan kaydırma çubuğu ile dört seçeneğini de bulup yanlarında bulunan işareti kaldırın.

Şekil 6